



樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立成淵高級中學 報告編號：1090608-25 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：109.06.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 36 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分
 樣品編號：1090608-0432 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(行政大樓四樓電梯旁(右)NO.6 飲水機)

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 專 用 報 告 章 | 負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲 |
|---------------------------|----------------------|

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：6
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾心 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|----------|------|------|----|----|----|--------|
| 109.3.5 | 清洗 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.0 | 清洗 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.13 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.14 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.15 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.16 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.17 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.20 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.21 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.4.22 | 酒精消毒 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.5.8 | 清洗 | | | | | 沈碧甄 |
| 109.6.4 | 清洗 | | | | | 沈碧甄 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|-----|-------|------------|--|----|
| 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



掃我可查詢本校飲用水水質檢驗及設備維護相關紀錄

樣 品 檢 驗 報 告 書

| | |
|---|--------------------------------|
| 委託單位：台北市立成淵高級中學 | 報告編號：1090608-25採樣行程代碼：--- |
| 委託業別：學校 | 報告日期：109.06.15 |
| 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 | 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 44 分 |
| 樣品基質：連續供水固定設備之水質 | 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分 |
| 樣品編號：1090608-0434 | 聯絡人員：業務部 |
| 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(三樓學務處 NO.10 飲水機) | |

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

| | |
|----------------------|--|
| 驗 報 告 章 | 負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲 |
|----------------------|--|

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：108-03-10

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 108.03.29 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.04.27 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.05.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.06.17 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.07.25 | ✓ | | | ✓ | | 陳淑華 |
| 108.08.20 | ✓ | | | ✓ | | 陳淑華 |
| 108.09.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.10.16 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.11.14 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.12.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.01.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.02.16 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.03.19 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.04.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.05.11 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.06.18 | | | | ✓ | | 陳淑華 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------|-------|------------|--|----|
| 6/12 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

108
109

樣 品 檢 驗 報 告 書

| | |
|---|--------------------------------|
| 委託單位：台北市立成淵高級中學 | 報告編號：1090608-25採樣行程代碼：--- |
| 委託業別：學校 | 報告日期：109.06.15 |
| 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 | 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 48 分 |
| 樣品基質：連續供水固定設備之水質 | 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分 |
| 樣品編號：1090608-0435 | 聯絡人員：業務部 |
| 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(春暉樓三樓 NO.14 飲水機) | |

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| 檢 驗 報 告 章 | 專 用 章 | 負 責 人 ： 陳 雅 泐 |
| | | 檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲 |

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：14

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|----------|------|------|------|----|----|--------|
| 109.2.9 | ✓ | | | | | 沈 瑋 張 |
| 109.2.11 | ✓ | | | | | 沈 瑋 張 |
| 109.3.9 | ✓ | | | | | 沈 瑋 張 |
| 109.4.10 | ✓ | | | | | 沈 瑋 張 |
| 109.5.9 | ✓ | | | | | 沈 瑋 張 |
| 109.6.5 | ✓ | | | | | 沈 瑋 張 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

108
109

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------|-------|------------|--|----|
| 6/17 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立成淵高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：連續供水固定設備之水質
 樣品編號：1090608-0439
 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(培英樓一樓茶水間 NO.22 飲水機)

報告編號：1090608-25採樣行程代碼：---
 報告日期：109.06.15
 採樣時間：109 年 06 月 08 日 14 時 04 分
 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分
 聯絡人員：業務部

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

| | |
|---|---------------------------------|
| 檢 驗 報 告 專 用 章 | 負 責 人 ： 陳 雅 泐 |
| 檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲 | |

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：22
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾心 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|----------|------|------|----|----|----|--------|
| 109.4.30 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.5.29 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

108
109

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------|-------|------------|--|----|
| 6/12 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



掃我可查詢本校飲用水水質檢驗及設備維護相關紀錄



樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立成淵高級中學 報告編號：1090608-25採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：109.06.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 24 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分
 樣品編號：1090608-0429 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(培英樓五樓茶水間 NO.26 飲水機)

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

| | |
|-----------------------|-----------|
| 專 用 章 | 負責人：陳雅泐 |
| 檢 驗 報 告 章 | 檢驗室主任：陳慶洲 |

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：26

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾心 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|----|----|----|--------|
| 108.1.31 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.2.27 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.3.29 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.4.28 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.5.2 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.6.3 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.7.10 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.8.21 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.9.5 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.10.8 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.11.12 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 108.12.27 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 109.1.7 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 109.3.24 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 109.4.20 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |
| 109.5.27 | ✓ | | | | | 蔦淑美 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------------|-------|------------|--|----|
| 108 6/2 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



掃我可查詢本校飲用水質檢驗及設備維護相關紀錄

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.23 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 黃淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.4.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.4.30 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.5.29 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|-------------|-------|------------|--|----|
| 108 6/12 | < 1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109 6/8 | < 1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立成淵高級中學 報告編號：1090608-25 採樣行程代碼：---
 委託業別：學校 報告日期：109.06.15
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 32 分
 樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分
 樣品編號：1090608-0431 聯絡人員：業務部
 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(培英樓四樓電梯旁(左)NO.33 飲水機)

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 H S I - 0 1



臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：33
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾心 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|----|----|----|--------|
| 108.9.27 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.3 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.23 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 黃淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.4.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.4.30 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.5.29 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|-------------|-------|------------|--|----|
| 108 6/12 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



掃我可查詢本校飲用水質檢驗及設備維護相關紀錄



樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立成淵高級中學
 委託業別：學校
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室
 樣品基質：連續供水固定設備之水質
 樣品編號：1090608-0433
 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(三樓設備組 NO. 41 飲水機)

報告編號：1090608-25採樣行程代碼：---
 報告日期：109.06.15
 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 40 分
 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分
 聯絡人員：業務部

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示 "*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

專
檢
驗
報
告
書

負責人：陳雅決
 檢驗室主任：陳慶洲

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：4/

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 108.1.7 | ✓ | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.2.13 | | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.3.6 | | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.4.8 | ✓ | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.5.6 | | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.6.10 | ✓ | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.7.15 | | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.8.12 | ✓ | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.9.4 | ✓ | | | ✓ | | 技佐張喬璋 |
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 108.12.24 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 109.1.8 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 109.2.26 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 109.3.10 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 109.4.17 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 109.5.12 | ✓ | | | | | 萬淑美 |
| 109.6.16 | ✓ | | | | | 萬淑美 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|----------|-------|------------|--|----|
| 108.6/12 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109.10/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

樣 品 檢 驗 報 告 書

| | |
|---|--------------------------------|
| 委託單位：台北市立成淵高級中學 | 報告編號：1090608-25採樣行程代碼：--- |
| 委託業別：學校 | 報告日期：109.06.15 |
| 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 | 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 56 分 |
| 樣品基質：連續供水固定設備之水質 | 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分 |
| 樣品編號：1090608-0437 | 聯絡人員：業務部 |
| 採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(勵志樓一樓(左)NO.43 飲水機) | |

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準 為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
 2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
 HSI-01



 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 專 周 章 檢 驗 報 告 書 | 負責人：陳雅泐 檢驗室主任：陳慶洲 |
|--------------------------------------|----------------------|

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：43
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|----|----|----|--------|
| 108.05.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.06.17 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.07.19 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.08.26 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.09.26 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.10.29 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.11.25 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.12.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.01.14 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.02.13 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.03.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.04.10 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 05.11 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 06.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------------|-------|------------|--|----|
| 108 7/3 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立成淵高級中學 報告編號：1090608-25採樣行程代碼：---
委託業別：學校 報告日期：109.06.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 採樣時間：109 年 06 月 08 日 13 時 52 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質 收樣時間：109 年 06 月 08 日 16 時 00 分
樣品編號：1090608-0436 聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市大同區承德路二段 235 號(勵志樓三樓(右)NO.45 飲水機)

| 認可 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法 | 培養起迄時間 | 備註 |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| * | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 06/08 20:30~06/09 19:10 | 飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下 |
| | 以下空白 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


備註：1. 本報告共 12 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01




台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢專 負責：陳雅泐
報用 驗室主任：陳慶洲
告書 章

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：45
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 108.10.29 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.11.25 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.12.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.01.14 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.02.13 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.03.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.04.10 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 05.11 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 06.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

109

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|-----|-------|------------|--|----|
| 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：46

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 109.12.27 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.01.28 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.02.23 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.03.28 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.04.22 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.05.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.06.17 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.07.19 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.08.26 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.09.27 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.10.29 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.11.25 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 108.12.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.01.14 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.02.13 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.03.20 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 109.04.10 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 05.4 | ✓ | | | | | 陳淑華 |
| 06.15 | ✓ | | | | | 陳淑華 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

108
109

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------|-------|------------|--|----|
| 6/12 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6/8 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

